



K foto č. 9.  
Komplexná oprava schodiska vrátane obnovy vchodových dverí do domu a do hospodárskych miestností.



**Popisy k fotodokumentácii Ľudový dom v obce Radoma:**



K foto č. 1

Celkový pohľad na Ľudový dom z južnej strany. Hlavný vchod do kuchyne so schodiskom, z kuchyne vľavo dvere do izby č. 1, vpravo z kuchyne dvere do jedálne. Vpravo vchody do miestnosti č. 4 a 5 – dielňa a vchod do stajne.





K foto č. 7

Pohľad z východnej časti na najviac poškodenú štítovú stenu. Vyžaduje sa výmena prehnitých a degradačných hranolov.



